



MEDIDAS EN PULGADAS

Diámetros antes de montar d=Ø int. Tolerancia G7	D=Ø ext. Tolerancia s7	Longitudes L (Tolerancia js13)	Cantidad por bolsa
1/4”	1/2”	1/4” – 3/8” – 1/2” – 5/8” – 3/4”	25
3/8”	5/8”	3/8” – 1/2” – 5/8” – 3/4” – 1”	25
1/2”	11/16”	1/2” – 5/8” – 3/4” – 1” – 1 1/4”	10
1/2”	3/4”	1/2” – 5/8” – 3/4” – 1” – 1 1/4”	10
5/8”	3/4”	1/2” – 5/8” – 3/4” – 1” – 1 1/4”	10
5/8”	7/8”	1/2” – 5/8” – 3/4” – 1” – 1 1/4”	10
3/4”	7/8”	5/8” – 3/4” – 7/8” – 1” – 1 1/4”	10
3/4”	1”	5/8” – 3/4” – 7/8” – 1” – 1 1/4”	10
3/4”	1 1/4”	5/8” – 3/4” – 7/8” – 1” – 1 1/4”	10
1”	1 1/8”	3/4” – 1” – 1 1/4” – 1 1/2”	10
1”	1 1/2”	3/4” – 1” – 1 1/4” – 1 1/2” – 2”	5
1 1/2”	2”	1 1/2” – 2” – 2 1/4” – 2 1/2”/td>	5
2”	2 1/2”	1 1/2” – 2” – 2 1/4” – 2 1/2”	2
2 1/2”	3”	1 1/2” – 2” – 2 1/4” – 2 1/2”	1